



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

Etimo 1T_V3

HISTORIQUE DES VERSIONS

Nouveautés & Améliorations


Dernière Version Logicielle pour Etimo 1T_V3 : V1.3.2_V3

ATTENTION : Cette version de logiciel ne peut être utilisée que pour mettre à jour les **ETIMO 1T_V3** ayant la version de **PCB** :

"MC6578"

Cette version **PCB** est inscrite à deux endroits différents :


- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre ETIMO 1T_V3 :



- 2) Dans le sous-menu "**Information**" du menu "**Outils**" de votre Etimo 1T_V3, ligne "**HW_Version :**" :

HW_Module:	M3801
HW_Version:	MC6578-VER1.0
SW_Module:	Etimo 1T
SW_Version:	DVB-T HD V1.3.2
Date:	Oct 29 2015

NOTE : Pour obtenir la **version matérielle** et la **version logicielle** de votre **ETIMO 1T_V3**, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, avec les flèches haut et bas allez à « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK**. Avec les flèches haut et bas, allez à la ligne « **Information** » tout en haut et appuyez sur OK.



```

HW_Module:      M3801
HW_Version:      MC6578-VER1.0
SW_Module:      Etimo 1T
SW_Version:      DVB-T HD V1.3.2
Date:           Oct 29 2015
  
```

- Version matérielle **V3**, sur ligne « **HW_Version:** ».
- Version logicielle disponible sur la ligne « **SW_Version:** ».

Version	Description
V1.3.2_V3 (Dernière version)	<p>➡ Version Mise à jour Internet.</p> <ul style="list-style-type: none"> × Amélioration de la fonction "Lire depuis le dernier arrêt ?" pour les fichiers vidéo (DVIX, MKV...). × Amélioration de la recherche automatique des chaînes : l'ordre des différentes bandes a été optimisé, en commençant par la bande UHF. × Amélioration du fonctionnement des Timers "Journaliers" et "Hebdomadaire". × Amélioration de la compatibilité de la sortie HDMI avec certains modèles de TV.
V1.3.0_V3	<p>➡ Version production.</p> <ul style="list-style-type: none"> × Amélioration de la fonction « Format de l'écran ». × Amélioration de la détection de l'absence de périphériques USB. × Amélioration de l'affichage des informations lors d'un Timeshift. × Amélioration de la gestion du périphérique USB : dans certains cas, un message indiquait une erreur d'écriture sur le périphérique USB.
V1.2.8_V3	<p>➡ Version production.</p> <ul style="list-style-type: none"> × Amélioration de l'utilisation du code PIN universel. × Amélioration de la protection par le contrôle parental des Timers en mode "Affichage". × Amélioration de la fonction « Format de l'écran ». × Amélioration de la fonction Timeshift : changement d'un message d'information et des informations du bandeau d'information. × Amélioration des informations affichées lors d'un enregistrement.
V1.2.6_V3	➡ Version Initiale de production.