



La liberté des images

COMPAGNIE
GENERALE
DE VIDEOTECHNIQUE

ETIMO 2T_V2

HISTORIQUE DES VERSIONS

Dernière Version : **V1.5.3_V2**

ATTENTION : Cette version de logiciel ne peut être utilisée que pour mettre à jour les **ETIMO 2T_V2** ayant la version de **PCB** :

"MC6319"


Cette version **PCB** est inscrite à deux endroits différents :

- 1) Sur l'étiquette de numéro de série se trouvant sur le dessous de votre **ETIMO 2T** : **Version Matérielle (PCB)**




→ **V2**

- 2) Dans le sous-menu "**Information**" du menu "**Outils**" de votre **Etim 2T**, ligne "**HW_Version:**" : **Version Matérielle (PCB)**



→ **V2**

NOTE : pour obtenir la version de votre **ETIMO 2T**, appuyez sur la touche **MENU** de la télécommande, avec les flèches haut et bas allez à « **Outils** » et appuyez sur la touche **OK**. Avec les flèches haut et bas, allez à la ligne « **Information** » tout en haut et appuyez sur OK. Ligne « **HW_Version:** » (version **matérielle**). Ligne « **SW_Version:** » (version **logicielle**).



HW_Module: M3606
HW_Version: MC6319-VER1.0
SW_Module: Etimo 2T
SW_Version: DVD V1.5.3
Date: Jan 15 2016

Version	Description
V1.5.3 (dernière version)	<ul style="list-style-type: none"> × L'auto standby après 3h d'inactivité est désactivé par défaut. × Des messages ont été traduit en Français. × Le réglage " RF Loophthrough" s'appelle maintenant "Bouclage antenne". × Un message de confirmation s'affiche lorsque l'on stop le timeshift. × Refonte du mécanisme de la gestion de l'heure. × Correction du problème lorsque l'on fait deux timers consécutifs (qui s'enchainent). × Correction du problème de démarrage de timer lorsque l'heure n'est pas bonne au réveil. × Ajout d'un mécanisme de récupération de l'heure dans le cas d'une coupure de courant alors que l'ETIMO 2T est en veille. × Ajout de la bande Z dans la recherche auto. × Correction du problème de création de timer par l'EPG. × Le code PIN universel oblige désormais l'utilisateur à créer un nouveau code PIN. × La date des timers quotidien et jour de semaine évolue maintenant en fonction des jours et le timer hebdomadaire s'appelle désormais « hebdo. » et le jour de semaine « Lun-Ven ». × Correction d'un problème d'enregistrement de programme -10 avec accord parental activé. × L'enregistrement de chaîne cryptée en cas de transition crypté vers non-crypté ou non-crypté vers crypté est optimisé.
V1.2.0	<ul style="list-style-type: none"> × Correction des conflits de « Timers » anormaux. Plus de conflit lié à l'ordre d'enregistrement des « Timers ». × Amélioration de l'affichage des informations du « Guide Electronique des Programmes » (EPG). × Amélioration de la gestion des « Timers » sur les chaines bloquées. Accès à la chaîne bloquée par un double appui sur OK] et mise en veille automatique à la fin du « Timer ».
V1.0.6	<ul style="list-style-type: none"> × Retour de la touche verte dans l'interface EPG pour faire des Timers. × Correction du problème lors de l'enregistrement d'une chaîne TV et d'une radio en même temps. × Les Timers avec une minute d'écart se lancent.
V1.0.5	<ul style="list-style-type: none"> × Version initiale.